

Цели в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности на 2010 г.

Для реализации Политики в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности руководство ОАО «ПОЛИЭФ» устанавливает следующие Цели:

Цель	Мероприятия по достижению целей	Ответственный за выполнение мероприятия
1 Увеличить мощность производства ТФК до 242,9 тыс.т./год	1.1 Обеспечить стабильную работу технологических процессов производства ТФК 1.2 Реализовать программу повышения мощности производства ТФК	Главный технолог – начальник ПТО, Начальники цехов №1 и №2 Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный инженер
2 Увеличить мощность производства ПЭТ до 133,9 тыс.т./год	2.1 Обеспечить стабильную работу технологических процессов производства ПЭТ 2.2 Реализовать программу повышения мощности производства ПЭТ	Главный технолог – начальник ПТО, начальник цеха № 3 Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный инженер
3 Снизить количество внеплановых остановов, вызванных техническими причинами в 2 раза по сравнению с 2009 г.	3.1 Реализовать программу поддержки основных фондов (ПОФ) 3.2 Своевременно организовывать остановочный и планово-предупредительные ремонты технологического оборудования	Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный инженер, Начальник УМТС, Главные специалисты
4 Обеспечить отсутствие признанных претензий и сократить количество рекламаций в 2 раза по сравнению с 2009 г.	4.1 Обеспечить качество выпускаемой продукции, соответствующее требованиям технических условий 4.2 Внедрить стандарт предприятия, направленный на улучшение работы с рекламациями и претензиями, поступающими от потребителей	Зам. генерального директора по производству и развитию, Начальник цеха №1, №2, №3 Представитель высшего руководства по ИСМ, Начальник коммерческого управления
5 Снизить количество ПЭТ плава до 8 т./мес.	5.1 Смонтировать фильтровальную установку для воды ДМ2, подаваемой на грануляторы цеха №3	Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный технолог – начальник ПТО, Начальник цеха № 3
6 Снизить срок остановочного ремонта производства ТФК до 21 дня	6.1 Своевременно подготовить технологическое оборудование к проведению ремонтных работ 6.2 Привлечь оптимальное количество сторонних организаций для проведения ремонтных работ 6.3 Организовать ремонтные работы в круглосуточном режиме 6.4 Своевременно поставлять запасные части и материалы согласно предоставленных заявок	Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный технолог – начальник ПТО, начальники цехов №1 и №2, Главный инженер Главный механик Начальник УМТС
7 Повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия за счет снижения непроизводительных потерь сырья, реагентов и энергоресурсов по сравнению с фактом 2009 года и получить экономический эффект не менее 10,5 млн. руб. в год.	7.1 Реализовать мероприятия целевой программы на 2010 г., направленной на экономию энергоресурсов и реагентов 7.2 Обеспечить выполнение мероприятий, планируемых на 2010г. в соответствии с Программой «Энергосберегающие мероприятия ОАО «ПОЛИЭФ» на 2010-2012гг»	Зам. генерального директора по производству и развитию, Главный инженер Главный инженер и ответственные, установленные программой
8 Сократить на 23 % от норматива сброс фосфатов в р.Белая с очищенными сточными водами	8.1 Реализовать проект по равномерному распределению сточных вод на II ступень аэротенков	Главный инженер, Начальник цеха №11
9 Снизить количество нарушений по результатам внутренних проверок в области охраны труда на 5% и промышленной безопасности на 5% по сравнению с 2009 г.	9.1 Внедрить систему мотивации производственного персонала - проводить соревнования между производственными подразделениями предприятия в области охраны труда и промышленной безопасности 9.2 Обеспечить выполнение Программы организационно-технических мероприятий по охране труда и промышленной безопасности	Главный инженер, Заместитель главного инженера Главный инженер и ответственные, установленные программой
10 Снизить уровень воздействия значительного риска на сварщика, возникающего от опасности «Повышенное содержание в воздухе сварочных аэрозолей» с 9 до 6 баллов	10.1 Обеспечить сварщиков цехов №12 и №18 масками с фильтрующим элементом	Начальник цеха №12, Начальник цеха №18, Начальник УМТС
11 Провести обучение руководителей и специалистов не менее 273 человек и рабочих не менее 178 человек	11.1 Реализовать план подготовки и повышения квалификации кадров	Начальник управления по работе с персоналом

И.о. генерального директора



П.О. Евдокимов